


平成13年度章末資料

孔方位: 0 孔傾斜: -90

件名: 国指定史跡名越切通崩落対策検討調査解析等業務委託
孔番: No. 1

深度範囲: 0.000 ~ 9.099 m



章末資料 3-1 ボアホールカメラ観察結果

件名: 国指定史跡名越切通崩落対策検討調査解析等業務委託
 孔番: No. 2

孔方位: 0 孔傾斜: -90

深度範囲: 0.000 ~ 6.092 m




章末資料 3-2 ボアホールカメラ観察結果


件名：国指定史跡名越切通崩落対策検討調査解析等業務委託
孔番：No. 3

孔方位：0 孔傾斜：-90


深度範囲：0.000 ～ 9.129 m




章末資料 3-3 ボアホールカメラ観察結果




シュミットネットの表示




池子層の割れ目の方向




返子層の割れ目の方向




層理面の方向




章末資料 3-4 シュミットネット投影図






章末資料 3-5 各断面位置図




章末資料 3-6 各断面図（A-A'断面）






章末資料 3-7 各断面図 (B-B'断面)






章末資料 3-8 各断面図 (C-C'断面)




章末資料 3-9 各断面図 (D-D'断面)



章末資料 3-10 各断面図 (E-E'断面)



章末資料 3-1-1 各断面図 (F-F'断面)




章末資料 3-1-2 各断面図 (G-G'断面)



試験前



30分後




4時間後




炉乾燥後



1時間後




6時間後



浸水直後



2時間後



24時間後


章末資料 3-1-3 池子層砂岩の簡易スレーキング試験状況



試験前



30分後



4時間後



炉乾燥後



1時間後



6時間後



浸水直後



2時間後



24時間後

章末資料 3-14 返子層泥岩の簡易スレーキング試験状況