

令和6年度 各校PTA校外委員等から要望に対する対応状況一覧

番号	提出学校	危険箇所の位置（交差点、〇〇前、路線等）	状況（危険である理由）	要望	担当課	対応内容等
1	逗子小	市役所前京急踏切付近横断歩道	信号がなく、右左折する車、自転車、歩行者多いが、譲り合いのみで成立。 歩行者優先だが原則不十分のまま踏切に入る車・自転車が多い。 自転車が歩道を走っている。	信号設置 登下校時の見守り	逗子警察 学校教育課	・信号機設置については、建柱場所がなく設置できない。 ・車の取り締まりをしている。 ・（仮）見守りについては各学校において、PTAや住民協などにおいていただいている。
2	逗子小	逗子海岸入口交差点（郵便局付近）	道幅狭く、車、逗子開成生徒、逗子小児童、通勤者など通行量が多い。	警察などの交通整理のブ ロの配置	逗子警察	・安全運動期間中などの配置を検討する。
3	逗子小	昭和シェル石油-田越橋までの道路	道幅狭く、カーブも多く、見通しが悪いが、車・バイクがスピードを出して通 行している。	スクールゾーンであるこ との注意喚起 取り締まり強化	逗子警察	・すでに定期的に取り締まりをしている。
4	逗子小	富士見橋-葉山工務店付近までの道路	道幅狭く、自動車のすれ違いの際に歩行者通行帯に入っている。 富士見橋交差点には信号のない横断歩道があり、車の運転者から横断者が見え にくい。	歩行者通行帯への仕切り （ポール）設置 注意喚起の看板等の設置 交差点での取り締まり強 化	県土木事務所 逗子警察	・ポール・標識を立てる場所がない。グリーンに塗り路面表示 している。 ・すでに定期的に取り締まりをしている。
5	逗子小	水道道みとね前横断歩道	信号のない横断歩道。車の通行が多く、横断する児童がいても止まらない車も 多い。スピードを出している車もいる。 待機歩道がない。 トラック等が停まっていることもあり、見通しが悪いことも。	信号の設置	逗子警察	・信号機設置については、道幅が狭く建柱場所がなく設置できない。
6	逗子小	延命寺・山上輪業前交差点付近	山上輪業前にバイクが並び、歩道が通行できない。 セブンイレブンに駐車している車が歩道にはみ出ている。 延命寺に出入りする車がスピード出して通る。 信号点滅時に車がスピードを上げて無理に通行していく。	山上輪業・セブンイレブ ン・延命寺への注意・指 導 登下校時の見守り	逗子警察 学校教育課	・山上輪業については、すべて敷地内に止まっている。他も歩 道上の常習的な駐車は見られず。 ・見守りについては、地域との連携の中で対応していただきた い。
7	逗子小	なぎさ書道教室前交差点 （新宿3-2付近）	車、バイク、自転車の通行量が多い。 ミラーはあるが見通しが悪い。 車のすれ違いで車が滞納してしまう。	一方通行にできないか。	逗子警察	・すでに土日に一方通行規制中であるが、これ以上の規制時間 を増やすと防犯時、災害等発生時に支障が出る。 ※一方通行の逆走はサイレンを鳴らした消防車等でも通行でき ないため。
8	逗子小	新宿駐在所付近交差点 （新宿3-7付近）	車、バイク、自転車の通行量が多い。 ミラーはあるが見通しが悪い。	通学時間だけでも規制で きないか。	逗子警察	
9	逗子小	葉桜からの坂下横断歩道（ローソン前）	信号が変わり始めてもスピードを出して右左折する車が多い。	信号の調整（青の時間が 短い？）	逗子警察	・信号を長くしても同様の車両が出る。モラルの向上を図るしか
10	沼間小	沼小正門前から西側の道路	歩道が整備されていない。 登校時の通行が多い。	グリーンベルトの設置	都市整備課	・すでにグリーンベルトを設置している。
11	沼間小	東逗子商栄会駐車場上の崖 （沼間1-9付近）	崖が一部露出し、木が茂っており、石や木の枝の落下が心配。	がけ崩れ対策 定期的な伐採	県土木事務所	・検討中（定期的な点検を実施） ・民地については対応中
12	沼間小	旧逗子桜山団地周辺 （桜山5-307）	道が細く、高い段差があり、段差に落ちそう。	ガードレールの設置	都市整備課	・石積みでそのままではガードレールの設置ができない。
13	沼間小	ヨークマート前（南側）横断歩道	待っていてもなかなか車が止まらない。 横断歩道前のひし形道路標示がない。 標識は立っているがドライバーから認識しづらい。	押しボタン式の信号機設 置	逗子警察	・ひし形表示については、特別な場所以外は、今は設置してい ない。信号については、建柱場所及び前後信号が近く設置でき ない。前後の信号のある横断歩道を利用してほしい。
14	沼間小	アーデンヒル花の森公園	街灯が2か所しかなく、夜になると暗い。	街灯の増設	防災安全課	・回答済み
15	沼間小	すずの音薬局前横断歩道 （沼間3-1-5）	信号機なく、交通量多い。 ひし形道路標示あるが消えかけている。 信号のある横断歩道を渡るよう指導するが、渡ろうとする児童がいる。	押しボタン式信号機の設 置	逗子警察	・信号間が近く設置できない。沼間交番前の横断歩道を利用し てほしい。

16	久木小	山の根3-16-7付近がけ	山から岩が落下（急傾斜地対策が途中まで） 岩肌から水が染み出ている。	急傾斜地対策をしてほしい	都市整備課	・ 工事中
17	久木小	パワーハウス-ナガオカ間道路	車道に数か所、大きくぼみがあり、雨量の多い日は、車の通行で大きな水しぶきがあがり、半身濡れる児童もいる。	水たまりがなくなるよう 舗装してほしい	県土木事務所	・ 対応を検討
18	久木小	山の根3-11-6付近がけ	急傾斜地対策が不十分。 草木の伐採が長年されていないため、強風時大きく揺れ、倒木・枝折れの可能性あり。	伐採 擁壁の設置	都市整備課	・ 民有地のため、所有者に再度依頼する。
19	久木小	山の根トーテムポール広場前（山の根1-5と2-5の境界道路）	AM7:30～8:30は車両進入禁止であるが、登校時間帯に違反車両が多く、見守り隊が注意しても無視して進入する車もある。	交通指導員の派遣 登校時間に警察官の巡回 （ボランティアだけでは難しい）	逗子警察	・ 指導取り締まりについては、パトカー、駅前交番、久木駐在勤務員が定期的に巡回を行っている。
20	久木小	サンデーと小松産業間道路 （久木5-16-1）	時間帯別通行禁止だが、通行する車がある。 標識が木の枝で見えない。	標識が見えるようにして ほしい	都市整備課	・ 対応済み
21	久木小	湘南マイホームサービス前道路 （久木5-12-12）	停止線、外側線の路面標示が消えかかっている。	塗りなおしをお願いしたい	都市整備課 逗子警察	・ 対応済み ・ 法定標示については、補修上申済み。
22	久木小	久木5-5付近T字路	一方向だけにしかミラーがなく見通しが悪い。	ミラー設置	都市整備課	・ 角切りされて見通しは悪くない。
23	久木小	聖和学院前十字路	登校時間帯に車、バイク、自転車が多く、減速しない自転車も多く、児童の隙間を走り抜けていく。	月に一度でも警察官に 立ってもらい注意してほしい	逗子警察	・ 久木駐在勤務員が定期的に巡回しているも更なる強化を依頼済み。
24	久木中	聖和学園前十字路	横断歩道がない	横断歩道の設置を	逗子警察	・ 現地調査を行ったが、車両通行量が少なく設置基準に該当しない。
25	久木小	久木ハイランド下の地獄坂（久木8-7付近）	急坂、急カーブで下りの車、自転車のスピードが出やすい。	減速を促す道路舗装の設置	都市整備課	・ すでにカラー舗装している。
26	久木小	ハイランド三角ロータリー付近横断歩道 （久木8-7-1付近）	カーブの上り坂で見通しが悪い。 坂をスピードを上げて上ってくる。 ダイヤモンドが消えかけている。	押しボタン式信号機の設置 横断歩道をアピールする 看板等の設置 減速する道路標識の設置 ダイヤモンドの引き直し	逗子警察 都市整備課	・ 建柱場所がなく、信号設置できず。 ・ ダイヤマークハイランド入り口交差点側については設置基準を満たしており、すでに補修済み。 ・ 速度おとせ路面標示対応済み。
27	久木小	久木神社前から久木中に抜ける小路	緩いカーブで、道路が狭くなっており、見通しが悪い。	道路にカラー舗装または、通学路児童注意の標識設置	都市整備課	・ 路面標示、T字路マーク設置済み
28	久木小	久木神社-旧松酒屋	道幅が狭い道路で、小中学生が交錯する中、車の通行もあり車両と子どもの距離が近くなっている。	車道と歩道を視覚的に分離 両側にカラー舗装（路側線・グリーンベルト舗装）	都市整備課	・ グリーンベルトを設置。
29	久木中	旧松酒屋付近	通学時に車両の通行が多い	十字路手前に注意喚起 一時停止線や徐行の道路標示を	都市整備課	・ 徐行標示検討 ・ 一時停止線は片方の道路にしか設置できず、増設はできない。
30	久木小	久木小裏門前道路	登下校時、駐停車している車が多い。	駐停車禁止の標識設置	逗子警察	・ すでに法定駐車禁止場所になっている。 ・ 調査した結果、登下校時の駐停車は、在校生の送り迎え車両が大半なようであった。
31	久木小	久木小体育館横T字路	減速せず走行する車が多い 止まれの標識が木に隠れている。 夕方自転車（小学生）と車の接触事故があった。	スピードバンプの設置 木の剪定 夜間児童発光標識の設置	都市整備課 学校	・ スピードバンプは、周囲への振動が多く難しい。 ・ 路面表示済 ・ 木の剪定は状況を確認する。
32	久木小	新宿踏切付近道路（とちぎや付近）	止まれの標識が小さく、一部消えかけている。 道路が摩耗し、数か所穴が開いている。	一旦停止の線を引いてほしい 道路を整備してほしい	都市整備課	・ 舗装をし直す予定。

33	久木小	久木5-12-26十字路（岩殿寺案内看板付近）	十字路で視界が悪く、出てくる車を確認しづらい。	一旦停止のマークや標識の設置	逗子警察	・幅員が狭く標識が立てられない。
34	久木小	久木8-14-44付近丁字路手前側溝	溝をふさいでいるグレーチングに隙間ができている。（10cmほど） 子どもの足や自転車のタイヤがはまることがある。	隙間をなくしてほしい	都市整備課	・対応済み
35	久木小	久木中前道路	歩道と車道に段差があり、小中学生がすれ違う際に、車道に下りる子がいる。 直線なためスピードが出やすい。	車道と歩道の間にフェンスの設置 スピードバンプの設置	都市整備課	・検討
36	小坪小	小坪地区内の道路	道路と歩道の境界等の白線が消えかけている	白線の整備	都市整備課	・対応済み
37	小坪小	小坪バス停前交差点（国道134号線のガード下）	姥子台からの車が十分に減速せず、一旦停止も守られていない。	信号機の設置	逗子警察	・ガード下のため、信号機が設置できない。 ・定期的に取り締まりをしている。
38	小坪小	ハゲ山の小坪ハイツ側	小坪ハイツ入口斜面の擁壁が上部から地面まで大きく亀裂が入っている。年々広がっている。 側溝のふた（コンクリート）が何枚も破損し落下している。	擁壁亀裂の修繕 側溝のふたの取り換え	都市整備課	・擁壁は県が対応中 ・側溝は補修する予定
39	小坪小	小坪小学校入口看板付近	車・自転車・歩行者が多い中、本道から進入する車がスピードを出している。 白線がないため、車の出入りが雑になっている可能性がある。	停止線か減速帯、白線の追加	逗子警察	・白線追加を市と協議済み
40	小坪小	南ヶ丘坂下付近	書道と歩道の境界白線、徐行などが消えている。	線の整備	逗子警察 都市整備課	・横断歩道、止まれ表示については補修上申済み。
41	小坪小	小坪小正門に上がる階段前（湘南ホームフレンド前）	学校側からの自転車と、披露山庭園住宅から下りてくる車が接触しそうになっている。	披露山庭園住宅から下りてくる車の停止線を引く	都市整備課	・道幅狭く、標識が立てられず線が引けない。 ・徐行標示はされている。
42	久木中	ファミリー逗子公園前（久木隧道手前）	ミラーが草木に隠れて見にくい。（伐採した様子はない）	伐採してほしい。	都市整備課	・県の工事が入る予定。
43	久木中	山の根2-1-20付近	空き家と思われる民家から植木がはみ出て、道路の見通しが悪い。	植木を刈ってほしい	都市整備課 まちづくり景観課	・所有者にお願いをする。
44	久木中	山の根1-7-18付近、山の根2-3-18付近の道路	白線等道路標示が消えかけている	整備してほしい	都市整備課	・後日水道局が工事を行う。
45	久木中	長岡商店裏の路地（山の根3-8-1付近）	一時停止せず車が出てくる	一時停止の規制をしてほしい	逗子警察	・道幅が狭く標識が設置できない。
46	久木中	ブックオフ裏の踏切横	白線が薄い。 ごみ集積所からごみがあふれている。 交通看板が目立たず、減速する車が少ない。	徐行の道路標示を	県土木事務所	・外側線を引いている。
47	久木中	久木3-16-7付近	白線が薄い	整備を	都市整備課	・確認し薄いところは引き直す。
48	久木中	披露山からの坂の下信号機前の横断歩道	白線が薄くなっている	整備を	都市整備課	・確認し薄いところは引き直す。
49	久木中	小坪6-16-1、7-4-12、7-4-31、マリーン歯科前横断歩道等	白線が薄くなっている	整備を	都市整備課	・確認し薄いところは引き直す。
50	久木中	ハイランド（西ヶ丘公園十字路、久木8-17-59付近、8-8-28付近、風の丘公園交差点）	白線が薄くなっている	整備を	都市整備課	・確認し薄いところは引き直す。