

# 令和3年度 住宅改修の点検 調査結果

## 《調査結果》

調査を実施した8件の住宅改修については、すべて適正であった。

### ○調査1

要介護度	要介護2			
改修箇所	廊下	トイレ	寝室	階段（屋外）
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け
改修施工日	令和3年6月7日			
調査結果	手すりは有効活用できている。品質も問題ない。			
適否	適			

### ○調査2

要介護度	要介護3			
改修箇所	浴室	脱衣所	勝手口	門の入口（屋外）
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け	段差解消
改修施工日	令和3年5月31日			
調査結果	屋外の段差解消などは良く施工されている。なお、浴室や脱衣所などの手すりも活用できている。			
適否	適			

### ○調査3

要介護度	要介護1			
改修箇所	浴室	トイレ	玄関	トイレ扉
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け	吊元交換
改修施工日	令和3年7月17日			
調査結果	浴室やトイレなど手すりを活用できおり、特に大きな問題点はない。			
適否	適			

○調査4

要介護度	要介護1・要介護3（2人同居）			
改修箇所	浴室	トイレ	廊下	階段（屋外）
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け
改修施工日	令和3年8月30日			
調査結果	階段（屋外）の改修について、特に役立っている。			
適否	適			

○調査5

要介護度	要介護4			
改修箇所	浴室	トイレ	寝室	台所
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	段差解消	敷居撤去
改修施工日	令和3年7月1日			
調査結果	段差解消等により転倒予防に役立っており、適切に施工されている。			
適否	適			

○調査6

要介護度	要支援2			
改修箇所	浴室	浴室		
改修内容	手すりの取付け	滑りの防止		
改修施工日	令和3年4月20日			
調査結果	入浴の際に、滑りにくくなった。以前と比較して安全に入浴ができるようになった。			
適否	適			

○調査7

要介護度	要介護1			
改修箇所	階段（屋外）			
改修内容	手すりの取付け			
改修施工日	令和3年10月2日			
調査結果	手すりにつかまることができ、転倒防止に役立っている。手すりは長持ちしそうである。			
適否	適			

○調査8

要介護度	要介護2			
改修箇所	浴室	トイレ	洗面所	台所
改修内容	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け	手すりの取付け
改修施工日	令和3年8月19日			
調査結果	施工内容は問題なく、転倒予防に役立っている。			
適否	適			